


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SUPPORTO FUNE PORTANTE TIPO TS

Edizione 2011/10



1. Rimuovere le viti, le rondelle ed i terminali.
2. Motare il conduttore all'interno delle viti.
3. Sistemare il conduttore all'interno del corpo.
4. Inserire i terminali in accordo con la sezione del conduttore.
5. Montare le viti e le rondelle.
6. Serrare le viti con 25 Nm.

Assistenza e manutenzione

Il supporto fune portante è senza manutenzione, in quanto il ciclo di vita del supporto è equivalente a quello del conduttore.

